

Biresin® CR170 mit Biresin® CH100-1 Härter Compositeharz-System

Anwendungsgebiete

- zur Verarbeitung im Injektionsverfahren

Produktvorteile

- kurze Zykluszeiten für das RTM-Verfahren
- Glasübergangstemperaturen bis zu 90°C in Abhängigkeit von den Härtingsbedingungen

Beschreibung

- Basis 2K-EP-System
- Harz (A) **Biresin® CR170**, Epoxidharz
- Härter (B) **Biresin® CH100-1**, Amin

Physikalische Daten		Harz (A)	Härter (B)
Einzelkomponenten		Biresin® CR170	Biresin® CH100-1
Mischungsverhältnis	in Gewichtsteilen	100	40
Mischungsverhältnis	in Volumenteilen	100	45
Farbe		transluzent	farblos bis gelblich
Viskosität, 25°C	mPa.s	~13.000	~900
Dichte, 25°C	g/cm³	~1,14	~1,02
Mischung			
Topfzeit, 100 g / RT, ca. Werte	min	15	
Mischviskosität, RT, ca. Werte	mPa.s	5.400	

Mechanische Kennwerte der Reinharzproben

Biresin® CR170 Harz (A)		mit Härter (B)	Biresin® CH100-1	
Härtungsbedingungen		Zeit/Temperatur Bedingungen	10 min/ 80°C	8 h / 80°C Aufheizung: 10°C/h
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	90	95
Zug-E-Modul	ISO 527	MPa	3.500	3.600
Zugdehnung	ISO 527	%	4,0	4,0
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	130	150
Biege-E-Modul	ISO 178	MPa	3.550	3.600
Dichte	ISO 1183 / A	g/cm³	1,16	1,16
Shore-Härte	ISO 868	-	D 85	D 87
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m²	50	40

Verarbeitungsbedingungen

- Die Material- und Verarbeitungstemperaturen sollen zwischen 18 und 35°C liegen.
- Um eine komplette Vernetzung und damit die bestmögliche Performance des Systems zu garantieren, muss das Mischungsverhältnis zwingend eingehalten werden
- Die endgültigen mechanischen und thermischen Kennwerte sind von den verwendeten Temperzyklen abhängig.
- Zur sofortigen Reinigung von Pinseln und Arbeitsgeräten eignet sich Sika Reinigungsmittel 5.
- Zusätzliche Informationen sind in den „Verarbeitungsrichtlinien Composite-Harze“ enthalten.

Thermische Kennwerte der Reinharzproben				
Biresin® CR170 Harz (A)		mit Härter (B)	Biresin® CH100-1	
Härtungsbedingungen Zeit / Temperatur			10 min / 80°C	8 h / 80°C
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75B	°C	75	90
	ISO 75C	°C	55	75
Glasübergangstemperatur	ISO 11357	°C	85	90

Verpackung (netto Gewicht, kg)			
Biresin® CR170 Harz (A)	1.000	200	10
Biresin® CH100-1 Härter (B)			4

Lagerung

- In temperierten Räumen (18 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit von Biresin® CR170 Harz (A) mindestens 24 Monate und von Biresin® CH100-1 Härter (B) mindestens 12 Monate.
- Durch ungünstige Lagerbedingungen kristallisiertes Harz ist durch vorsichtiges Erwärmen auf mindestens 60°C wieder zu verflüssigen.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder dicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Gefahrenhinweise

Informationen zum sicheren Umgang von chemischen Produkten, sowie die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten sind den aktuellen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Weitere Hinweise und Infodatenblätter zur Produktsicherheit und Entsorgung finden Sie im Internet unter www.sika.de. Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen! Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausrüstung stellen wir Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter 7510 „Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz“ und 7511 „Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen“ zur Verfügung.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden. Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
 Niederlassung Bad Urach Tel: +49 (0) 7125 940 492
 Stuttgarter Str. 139 Fax: +49 (0) 7125 940 401
 D - 72574 Bad Urach Email: tooling@de.sika.com
 Deutschland Internet: www.sikaaxson.com

